

AG1005角向磨光机爆炸图清单

序号	元件品号	品名	单位	用量
1	7400156	定子AG1005 (220V)	个	1
2	5205045	挡风圈AG100	只	1
3	5601024	轴承衬套AG100(丁晴橡胶)	只	1
4	6900091	滚动轴承607-2RS	个	1
5	5300027	防尘圈AG100	只	1
6	7401135	转子AG100 (220V)	个	1
7	6600157	中间盖AG100(7608/4994001)	只	1
8	5603054	O型圈25×2	只	1
9	6900133	滚动轴承629-2RS	个	1
10	6101072	小锥齿轮(格里森37/10)AG1003	只	1
11	6721003	六角螺母(镀锌)M6	颗	1
12	5212102	销按钮AG100 (黑4981012)	只	1
13	6310093	按钮销弹簧AG100	只	1
14	6307031	挡销AG100	只	1
15	6780001	复合槽带垫自攻螺钉(黑镍)ST4.2×25	颗	4
16	6600204	头壳AG1013(7608/4994001)	只	1
17	5211019	辅助手柄		1
18	5602046	橡胶防震柱AG100(Φ4×8)	只	1
19	6900069	滚动轴承696-2Z	个	1
20	6739006	轴用弹性挡圈12	个	1
21	6400024	波形垫片AG100	只	1
22	6100072	大锥齿轮(格里森37/10)AG1003	只	1
23	6740007	孔用弹性挡圈32	个	1
24	6900079	滚动轴承6201-DDU(C&U)	个	1
25	6400023	防尘片AG100	只	1
26	5603090	O型圈46×1.5	只	1
27	6600159	端盖AG100(7608/4994001)	只	1
28	6781002	复合槽盘头螺钉(黑镍/组合件)M4×14	颗	4
31	6400022	防尘盖AG100	只	1
32	6744002	半圆键4×13×8 AG100	个	1
33	6205081	砂轮轴AG100	根	1
34	6781001	复合槽盘头螺钉(黑镍)M5×16	颗	1
35	6303082	防护罩AG100(黑色亚光4994004)	只	1
36	6305011	内压板01-100B 006	块	1
37	5915000	砂轮片		1
38	6305034	外压板01-100B 005	块	1
39	6703015	十字槽盘头自攻螺钉(发黑)ST4.2×80	颗	2
40	5100273	机壳AG1005(灵虎蓝4931010)	只	1
41	7107068	刷握AG100	只	2
42	6703027	十字槽盘头自攻螺钉(黑锌)ST2.9×9.5	颗	4
43	6312015	盘簧AG100	只	2
44	7102036	电刷AG100(IM839/摩根)	付	1
45	5203005	电缆压板09-115A	只	1
46	6703030	十字槽盘头自攻螺钉(黑锌)ST4.2×16	颗	2
46	6780002	复合槽自攻螺钉(黑镍)ST4.2×16	颗	1
47	6400025	电容插片AG100	只	1
48	8205004	电容(0.33UF/三线/2×2200P/90×120×90)	只	1
49	5100266	后罩AG1003(黑4981012)	只	1
50	5610015	电缆护套07-100A	只	1
51	7300001	中式两脚扁插塑胶线227IEC53(RVV)2×0.75×2.2M	根	1
52	7604036	开关AG1003	个	1
53	7800004	接线柱500-1P	只	1
54	9005135	TIELANG商标	张	1
55	6301034	上扳手01-100A(亚光4994004)	把	1